



■ RTSSc.
ul. Okólna 17a
55-200 Oława

OPINIA Nr: 128227/03/PN/2015

z dnia: 2015/03/04

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Nekrasz RS001316

Zlecniodawca: Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] III-2015

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: E 270 CDI 211
Wersja: Avantgarde Nr rejestracyjny: DSR25895 Rok prod.: 2003
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr identyfikacyjny (VIN) WDB2112161A371860
Data pierwszej rejestracji 2003/10/29, (w Polsce: 2009/11/02)
Data ważności badania technicznego 2015/03/24
Data oględzin 2015/03/02
Wskazanie drogomierza 247723 km
Okres eksploatacji pojazdu (03/10/29-15/03/04) 136 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu S211
Dop. masa całkowita 2450 kg
Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika 2685 ccm / 130kW (177KM)
Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 5 / rzędowy / 20
Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Antena radiowa w szybie tylnej
- 3 Autoalarm
- 4 Czujnik obecności fotelika dziecięcego
- 5 Filtr p/pyłkowy
- 6 Fotele przednie z regul. elektr. wysokości
- 7 Głośniki 10 szt.
- 8 Immobilizer
- 9 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
- 10 Kierownica wielofunkcyjna
- 11 Klimatyzacja automatyczna Thematic
- 12 Kolumna kierownicy regulowana
- 13 Komputer pokładowy
- 14 Kurtyny powietrzne boczne
- 15 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.
- 16 Nakładki ozdobne progów
- 17 Napinacze pasów bezp. z kontrolą naciągu
- 18 Obrotomierz

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 29 Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
- 30 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 31 System hamulcowy SBC (Sensoronik Brake Control)
- 32 System wspomagania nagłego hamowania
- 33 Szyba tylna ogrzewana
- 34 Szyby atermiczne
- 35 Szyby barwione niebieskie
- 36 Szyby przednie i tylne regulowane elektr.
- 37 Światła mijania włączane automatycznie
- 38 Światła p/mgielne przednie
- 39 Światła z regulacją kąta pochylenia
- 40 Tapicerka skórzano-tekstylna
- 41 Tarcze kół alum. 7,5Jx16 opony 225/55
- 42 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- 43 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 44 Wspomaganie układu kierowniczego
- 45 Wycieraczka szyby tylnej włączana aut. przy biegu wstecznym
- 46 Wycieraczki z czujnikiem deszczu

19	Pasy bezpieczeństwa przednie z regul. wysokości mocowania	47	Wykończenie wnętrza drewnem klonu
20	Podłokietnik centralny przedni	48	Wyświetlacz wielofunkcyjny
21	Podłokietnik siedzeń tylnych	49	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
22	Poduszki powietrzne boczne przednie	50	Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
23	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	51	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane elektr.
24	Radioodtwarzacz Audio 20 CC	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów	53	Zasłona części bagażowej
26	Relingi dachowe	54	Zawieszenie sportowe obniżone
27	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	55	Zawieszenie tylne z regulacją położenia automatyczną
28	Skrzynia biegów manualna 6-stopniowa	56	Zegar analogowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Fotele przednie podgrzewane	62
2	Kierownica pokryta drewnem i skórą	154
3	Lakier metalizowany	163
4	Poduszki powietrzne boczne tylne	70
5	Skrzynia biegów automatyczna	369
6	System ostrzegania o przeszkodzie przy parkowaniu PTS	137

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/55 R16 99H XL PRIMACY ALPIN PA3 TL	5,0	52
Przednie prawe:	MICHELIN 225/55 R16 99H XL PRIMACY ALPIN PA3 TL	5,0	52
Tylne lewe:	MICHELIN 225/55 R16 99H XL PRIMACY ALPIN PA3 TL	5,0	52
Tylne prawe:	MICHELIN 225/55 R16 99H XL PRIMACY ALPIN PA3 TL	5,0	52

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (142 mies.)	25 250 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	955 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	938 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 62 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 8 142 PLN

W tym:	[%]	Wartość
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 357
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-1 357
Konieczne naprawy pojazdu	-10,0	-2 714
Możliwe ukryte usterki/braki kompletacji	-10,0	-2 714

KOMENTARZ

Badania technicznego dokonano w obecności zlecającego, który okazał stosowne dokumenty oraz udzielił niezbędnych informacji.

Brak dokumentacji serwisowej pojazdu.

Do oszacowania przyjęto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Odczytano numer nadwozia i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym.

NADWOZIE:

Grubość powłoki: pokrywa silnika 0,35mm, błotnik przedni lewy 1,05mm, drzwi tyłu nadwozia 0,44mm, błotnik tylny prawy 0,23mm, drzwi przednie prawe 0,20mm, błotnik przedni prawy 0,29mm. Na pozostałych elementach zewnętrznych ok. 0,15mm co odpowiada parametrom powłoki fabrycznej.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Weryfikacja luzów na połączeniach ruchowych możliwa w warunkach warsztatowych.

Układ hamulcowy - komputer pokładowy wyświetla komunikat w języku niemieckim: 'Niesprawne hamulce. Zakaz dalszej jazdy' oraz 'Uszkodzenie układu ESP. Konieczna wizyta w warsztacie'. Nie gasną kontrolki układu ABS oraz układu hamulcowego.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik o zapłonie samoczynnym - rozruch i praca silnika prawidłowe. Zwiększona głośność układu korbowo - tłokowego. Zaolejenia.

Poziom paliwa w zbiorniku: 1/4.

Skrzynia biegów automatyczna - blokuje się w pozycji P. Po wyłączeniu silnika i odczekaniu jest ponownie możliwość wybrania trybu.

Układ wydechowy - ogniska korozyjne.

UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- Wykładzina dekoracyjna wokół dźwigni zmiany biegów - punktowe wgniecenia
- Osłona przeciwsłoneczna lewa - zabrudzenia
- Zamek schowka na desce rozdzielczej - zarysowania obudowy
- Podsufitka - zabrudzenia
- Próg prawy - zarysowania lakieru pod drzwiami tylnymi
- Roleta bagażnika - mechanizm z napędem elektrycznym głośno pracuje w skrajnym, końcowym położeniu
- Zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia - niestabilnie zamocowany, brak jednego z zaczepów
- Reflektor prawy - klejony, porysowany i matowy klosz, świeci inną barwą światła niż lewy
- Reflektor lewy - matowy klosz
- Wytlumienie pokrywy silnika - rozwarstwione
- Dach - wgniecenie po stronie lewej na powierzchni ok. 2dm², złuszczenia powłoki i ogniska korozji w części przedniej
- Szyba czołowa - punktowe pęknięcie o średnicy ok. 4cm w części środkowej, nieoryginalna
- Błotnik przedni lewy - pęknięty przy reflektorze na długości ok. 3cm
- Zderzak przedni - zarysowania lakieru po stronie prawej
- Kołpaki obręczy kół przednich - brak
- Obudowa zwierciadła prawego - otarcie lakieru
- Listwa ochronna drzwi przednich prawych - uszkodzenie lakieru na krawędzi tylnej
- Zderzak tylny - zarysowania lakieru
- Szyba drzwi tyłu nadwozia - perforacja korozyjna osłony stalowej pod ramieniem wycieraczki
- Błotnik tylny lewy - wgniecenie na nadkole w części dolnej na powierzchni ok. 1dm²
- Drzwi tylne lewe - punktowe uszkodzenia lakieru na krawędzi tylnej
- Listwa ochronna drzwi przednich lewych - uszkodzenie lakieru na krawędzi tylnej
- Nakładka dekoracyjna słupka tylnego drzwi kierowcy - perforacja powłoki
- Błotnik przedni lewy - wgniecenie w części tylnej na powierzchni ok. 1 dm²
- Nadkole ochronne przednie lewe - nieprawidłowo zamocowane
- Poprawność działania układów sterowanych elektronicznie zweryfikowano w oparciu o

komunikaty wyświetlane na zestawie wskaźników na podstawie systemu autodiagnostyki pojazdu

- Przy oględzinach okazano jeden klucz do pojazdu z emblematem producenta pojazdu oraz wbudowanym sterownikiem centralnego zamka /pęknięcie obudowy na klawiszach/

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

18900 PLN

(słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3534,15 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu